

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **21**

označení **okna do strojoven výtahu**

umístění **střechy (7 a 8.NP)**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Okno do strojoven výtahu je obdélné, se spodní odklápací ventilační mřížkou krytou drobným pravoúhlým pletivem. Horní dvoj či trojdílná část je pevně zasklená do ocelových profilů s jemným drátosklem ve sklenářském tmelu. Je předpoklad že původní barevnost se liší podle pozice okna. Původní zasklení je často poškozené, je vhodné jej sjednotit do ucelených ploch.



*původnost
stav*

historická
zachovalá

*kvalita / hodnota
způsob ochrany*

významná
očištění a konzervace

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **22**

označení **komínové hlavice s žebříkem a lávkou**

umístění **střechy (7 a 8.NP)**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

U ventilačních průduchů - komínových hlavic, je vždy přisazena lávka s trubkovým zábradlím a žebříkem. Současná barevnost je hnedočervená, původní nelze s jistotou dohledat. Dobové ČB fotografie naznačují tmavší odstín než omítka.



*původnost
stav*

historická
zachovalá

*kvalita / hodnota
způsob ochrany*

významná
repase a výměna podle vzoru

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **23**

označení **průběžný atikový truhlík**

umístění **terasy a lodžie ul. průčelí**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Na terasách od 6. do 8.NP, jsou na zábradlích, atikách vestavěny truhlíky, včetně oplechování a návazností na keramické obložení. Na truhlík navazuje tyčové svařované zábradlí. Vnější lem napojený na fasádu je zhotoven z tvarovek navazujících na obklad Alit.



původnost
stav

historická
poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
oprava

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **24**

označení **tyčové zábradlí a klempířské lemy**

umístění **střechy (7 a 8.NP)**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Tyčové zábradlí použité v celé oblasti střechy a tras je složeno ze svařovaných vodorovných trubek a svislých sloupků, podle výšky vyplněných vodorovnými příčlemi. Na spojení se stavební konstrukcí (atikou) je kruhová navařená rozeta-osazení. Při necitelných opravách nahrazena klempířskou obrubou. Na bočních terasách byl původně také obvodový truhlík (A23) ten byl později nevhodně (patrně po poruchách) zakryt a vytvořil atiku.

Veškeré klempířské konstrukce byly v měděném falcovaném plechu, výjimečně z novodobé vysprávký a náhrad pozinkovaným plechem s degradovaným nátěrem- např. na uliční fasádě bočních teras.



původnost
stav

historická
poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
oprava či výměna podle vzoru

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	A	číslo	25
označení	vlajkový stožár	umístění	střecha středové sekce 8.NP		
druh prvku	stavební	počet prvku	2		
popis prvku					
autentický vlajkový stožár kotvený do střechy nad byty a k linii obvodu střechy nad terasou. Ocelová natíraná konstrukce včetně kotvení a kvalitně zpracovaných detailů obsahovala lankový a kladky (ve fragmentech).					
<div></div>					
původnost stav	historická zachovalá	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná oprava a konzervace		

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** číslo **26**

označení **prosklená dělicí stěna s dveřmi**

umístění **terasa (7.NP)**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Pro oddělení přední a zadní části terasy a omezení průvanu pod předsunutou střechou nad hlavní terasou jsou po celé délce osazeny prosklené stěny z ocelových profilů, se zasklením drátovým sklem do sklenářského tmelu. Pod rámy je kamenný parapet. Jednoduché jednokřídlé prosklené dveře jsou vloženy do pravidelného rastru. Skleněné výplně mají v úrovni kliky vodorovnou dělicí příčku.

Nátěr je bílý, matný. Drátosklo je z cca 70% původní, zbylé je vloženo čiré sklo. Je vhodné sjednotit.



původnost
stav

historická
poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
oprava a konzervace

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **27**

označení **dveře na terasu ze schodišť**

umístění **střechy (7 a 8.NP)**

druh prvku stavební

počet prvků

popis prvku

Jedná se o jednokřídlé ocelové dveře se zasklením a vodorovnou příčkou v úrovni kliky. Kování je nepůvodní. Do dveřního rámu je vložen druhotný rám s vlastním kováním pro otevření (větrání). Barevnost nátěru je slonová kost jako dveře v interiéru schodišť- z líce i rubu, což je v rozporu s principy barevnosti fasády.



*původnost
stav*

historická
zachovalá

*kvalita / hodnota
způsob ochrany*

významná
oprava a spasování

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **28**

označení **prosklená stěna s dveřmi na terasu**

umístění **střechy (7.NP)**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Přístup na nižší terasu ze schodišť 2. a 4.sekce je přes prosklenou trojosou stěnu se středovými jednokřítlými dveřmi podobnými samostatným dveřím na terasu (A.27). Pevná zasklení jsou provedena do sklenářského tmelu, dveřní do lišt. Barevnost nátěru je slonová kost jako dveře v interiéru schodišť- z líce i rubu. Kování je nepůvodní.



původnost
stav

historická
poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
oprava a spasování

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **29**

označení **kryt ventilační šachty u komína**

umístění **střecha nástavby 5.sekce 7.NP**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Při hlavním komínu hlavní kotelny na stříšce nad strojovnou výtahu je kryt ventilační průduch kovovou perforovanou konstrukcí se stříškou. Povrch je pokryt rzí, fragmenty barevnosti se nedochovaly, autenticita prvku je nejistá. Nejvhodnější je tvarová náhrada z patinované mědi nebo lakovaného plechu do barevnosti klempířských prvků. Při využití průduchů je nutno zvážit jednotný způsob zakrytí podle dané technologie.



původnost
stav

nejistě původní
silně poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

nevýznamná
náhrada za tvarový ekvivalent