

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ6/PRAV/2022

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

06. 02. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/6/2022 – „MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (Dodatečná informace č. 12)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr se vyskytuje následující položka v záložce „SO 07 3-mobiliář Pol“.

V tabulce mobiliáře a situaci jsou uvedeny 2 kusy. Upraví zadavatel množství v poskytnutém výkazu výměr?

23	9523	M 23-D+M venkovní zásuvkový sloupek včetně výkopu a betonového základu	ks	1,00000
----	------	--	----	---------

Odpověď

Platí tabulka mobiliáře v PD, tj. 2ks. Bez zásahu do PD.

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr se vyskytuje následující položka v záložce „SO 01 01-Stavební část Pol“.

V položce je uvedeno, že se jedná o dřevěné okno - smrk. V tabulce oken je ale uvedeno, že se jedná o okno z hliníkových profilů. Upráší zadavatel svůj požadavek a případně opraví poskytnuté PD/VV?

138	12	F12-D+M dřevěné okno 1250x(1840+1660)mm, smrk napojovaný, trojsklo Rw=30dB, Uw=1,0 W/m2K	ks	1,00000
-----	----	--	----	---------

Odpověď

Přístavba - materiál profilů oken dub

Vila - materiál profilů oken smrk

Bez zásahu do PD.

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 3

U již zmíněné pozice F12 je uveden referenční výrobek. Odborné firmy, které vyrábějí uvedené prvky nedokáží splnit požadované zadání - bezrámové hliníkové okno s PO EI 30 DP1, lomené atypické. Poskytnete zadavatel informaci, jak má uchazeč v tuto chvíli postupovat?

Odpověď

Upravena specifikace prvku - parametry rámců oken a součinitel prostupu tepla.

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

příloha: LIB-B_DPS_D.1.1_601_00_TABULKA_OKEN

Dotaz č. 4

V objektu „SO_02_VILA“ jsou navržena okna z hliníkových profilů Heroal W72 u pozic F1, F17, F19c, F22. Zadavatelem uvažovaný systém neumožňuje vyšší požární odolnost, než EI 30 (pozice F22 požaduje EI 45). Dále u tohoto systému není testováno Uw, proto jej není ani možné následně certifikovat. Jak má v tuto chvíli uchazeč postupovat, nedokáže-li splnit výše uvedené požadavky?

Odpověď

Upravena specifikace prvku - parametry rámců oken a součinitel prostupu tepla.

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

příloha: LIB-A_DPS_D.1.1_601_00_TABULKA_OKEN

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr.
(příloha této informace)

Zadavatel se omlouvá za vzniklé komplikace a na základě obdrženého dotazu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 02. 2023, 10.00 hod.

Přílohy dle textu

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY_06.02.2023)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management