

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ6/PRAV/2022

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

09. 01. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/6/2022 – „MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (Dodatečná informace č. 5)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr vytápění pro objekt SO 01 je položka č. 61 duplicitní s položkami 68 a 69. Žádáme zadavatele o prověření a odstranění duplicit.

Odpověď

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci objektu SO 01 v části vytápění na výkrese montážní schéma je uvedeno, že jednotlivé příklady pro otopná tělesa budou izolovány. Ve výkazu výměr ovšem tato izolace chybí. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek.

Odpověď

Doplněno do aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3

Ve stavební části výkazu výměr pro objekt SO 01 a SO 02, Díl 722 Vnitřní vodovod jsou uvedeny izolace vodovodního potrubí. Izolace vodovodního potrubí jsou uvedeny rovněž v samostatné části ZTI pro objekt SO 01 i SO 02. Žádáme zadavatele o odstranění duplicitních položek.

Odpověď

Upraveno již na základě předchozích dotazů.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr v části SO 05 04 Dešťová kanalizace je v položce 30 uvedena montáž potrubí DN 150, ve výkazu výměr ovšem chybí položka dodávky potrubí. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky.

Odpověď

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

Dotaz č. 5

Dle Tabulky dveří SO 01 došlo u dveří č. 16 ke zrušení fixního bočního zasklení. Ve VV se ale toto již nepropsalo. Žádáme Zadavatele o úpravu ve VV.

297	766123510R00.	Stěny komplet. celozasklené, H do 2,75 m	m2	2,88750
	–	Rám pro dveře č.16 : 1,375*2,1		2,88750
299	76612-3510.1	Rámová zárubeň včetně pevného bočního zasklení pro dveře č.16 a montáže dveří	kus	1,00000
	–	Zárubeň pro dveře č.16 včetně bočního zasklení a montáže dveří : 1		1,00000

Odpověď

Upraveno již na základě předchozích dotazů.

Dotaz č. 6

Ve VV Stavební část pro objekt SO 01 je zárubeň pro dveře č. 13 vykázána ve 2 položkách. Žádáme Zadavatele o prověření a odstranění duplicit.

CHYBNĚ:

298	61181503R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub	kus	8,00000
	–	Vnitřní dveře ozn.4,5,9,10,13,15 : 1+1+1+2+2+1		8,00000

SPRÁVNĚ:

302	61181502R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub	kus	2,00000
	–	Dveře 13 : 2		2,00000

Odpověď

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 7

Ve VV Projektu Interiéru části SO 01 je položka T1-10 vykázána duplicitně. Žádáme Zadavatele o prověření a odstranění duplicit.

9	76609	Knihovna T1-10 , specifikace podle tabulky truhlářských výrobků PI - dodávka a montáž	ks	1,00000
10	76610	Knihovna T1-10 , specifikace podle tabulky truhlářských výrobků PI - dodávka a montáž	ks	1,00000

Odpověď

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 8

Dle našeho názoru ve VV chybí položka pro dodávku dětského umyvadla Sa 2 v objektu SO 02. Žádáme Zadavatele o prověření a úpravu VV.

Odpověď

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 9

Žádáme Zadavatele o doplnění dokumentace k prvkům Sa 02 v SO 01 i SO 02 (podobně jako je tomu u prvku O1-9 v SO 01), které jsou potřebné k jejich správnému nacenění.

Odpověď

VV: Bez zásahu do VV.

Přílohy:

LIB-A_DPS_D.1.1_906_00_TABULKA_OSTATNICH_VYROBKU.pdf

LIB-B_DPS_D.1.1_905_00_TABULKA_OSTATNICH_PRVKU.pdf

Dotaz č. 10

Žádáme Zadavatele o podrobnější specifikaci výtahu v SO 03. V PD jsme nenašli žádný popis vlastností, které by měl výtah splňovat.

Odpověď

VV: Bez zásahu do VV.

Dotaz č. 11

V technické zprávě části Vzduchotechnika je uvedeno, že MaR pro VZT jednotku zajistí profese MaR. Zároveň je ale přílohou části projektové dokumentace vzduchotechnika technická specifikace, kde je příslušenství MaR uvedeno. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda má být MaR oceněn v rámci vzduchotechniky nebo MaR.

Odpověď

VV: Bez zásahu do VV

Příloha: Přístavba - technická specifikace vzt jednotky.pdf

Dotaz č. 12

Ve výkazu výměr v části SO 01 Přístavba VZT je v položce 2 uveden SMART BOX UNI 315. Upozorňujeme zadavatele, že tento výrobek se dodává jako komplet pro přívod i odtah vzduchu, výměra u této položky by měla být tedy 1 ks. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď

VV: Bez zásahu do VV.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr.

Zadavatel se omlouvá za vzniklé komplikace a na základě obdržených dotazů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 01. 02. 2023, 10.00 hod.

Přílohy dle textu

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management