

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ6/PRAV/2022

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

14. 02. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/6/2022 – „MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (Dodatečná informace č. 14)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o vysvětlení odpovědi na dotaz č. 2 v dodatečných informacích č. 13. Zadavatel zmiňuje změnu výplní otvorů v koridoru z dřevěných na hliníkové tak, aby splňovaly PO. Součástí zmíněných dodatečných informací byla v příloze pouze tabulka oken pro přístavbu. Navíc u pozice F8 v tabulce oken pro přístavbu je stále uveden referenční výrobek Noframe. Upřesní zadavatel aktuální požadavky na výplně otvorů v každé z částí SO 01 a SO 03 a upraví PD a případně i VV?

Odpověď

Změna výplní otvorů, které se nacházely v požárně nebezpečném prostoru, se týkala stavebních objektů SO.01: Přístavba a SO.02: Vila. Dotčené výplně otvorů byly změněny z dřevěných na hliníkové tak, aby splňovaly požární odolnost EI30 DP1. U objektu SO.01: Přístavba byly navíc navrženy bezrámové výplně "NO FRAME". Tato specifikace byla uvedena v tabulkách oken na více místech a v poslední revidované verzi tyto popisy v některých případech zůstaly. Obecně budou veškeré výplně otvorů, které se nacházejí v PNP provedeny jako rámové.

Přikládáme revidovanou tabulku oken pro přístavbu, kde se již popisy "NOFRAME" u výplní v PNP nenacházejí. Tabulky oken pro objekt SO.02 Vila zůstávají od poslední revize beze změn.

Výrobu lomené výplně F12 jsme konzultovali s výrobcem požárních systémů Aluprof s tímto výsledkem: Poptávaný výrobek F12 lze vyrobit dle klasifikace na střešní světlík v odolnosti EI30 z profilového systému MB-SR50N EI do maximálního rozměru skla 1250x2350 mm, což náš návrh splňuje. Možný tvar světlíku a nutný způsob jeho kotvení přikládáme. Kotvy musí být v přechodové části svislé a střešní konstrukce, budou požárně neochráněné a bude nutné posouzení požárního specialisty. Napojení svislé konstrukce na střešní světlík musí být realizováno plným panelem, viz příloha - napojení svislé a střešní konstrukce. Na celý střešní světlík bude nutné posouzení požárního specialisty.

Posouzení požárního specialisty jsme prověřovali například u společnosti PAVUS, která nám potvrdila, že takový výpočet možný je.



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management

přílohy: LIB-B_DPS_D.1.1_601_00_TABULKA_OKEN.pdf
napojení svislé a střešní konstrukce.jpg

Dotaz č. 2

S odkazem na dodatečnou informaci č. 13, dotaz č. 1. Okna pozice F3, F8 a F12 jsme konzultovali s techniky firem Aluprof a Schüco. Pro bezrámová požární okna je možné použít systémy požárních fasád. Okno pozice F12 by bylo možné realizovat ze systému požárních fasád a světlíku, ale zvlášť jako svislou fasádu a světlík, tzn. musí být stavebně odděleny např. železobetonovým průvlakem. V případě okna pozice F12 nedokáží odborné firmy splnit zadání. Jak máme dále postupovat? Je například možné ustoupit z požadavku na lomené okno?

Odpověď

Bez zásahu do PD. Opraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3

U objektu SO-01 - ZTI - zařizovací prvky jsou ve výkazu výměr uvedeny položky č. 74 a 103 - nejedná se o duplicitu položky Sa2 ve výkazu výměr?

74 725219521R00. Dodávka a montáž sestavy umyvadel, podle tabulky výrobků Sa 2 soubor 2,00000 0,00
103 64215355R. Závěsné seskové umyvadlo 6x mycí místo, podle tabulky SA 2, bílé kus 2,00000 0,00

Odpověď

Bez zásahu do PD. Opraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 4

U výše uvedené položky Sa2, jak pro SO-01 a SO-02, je dle tabulky ostatních prvků/výrobků uveden rozměr:

- Pro objekt SO-01 - 10500x1125 mm
- Pro objekt SO-02 - 9200x1125 mm

Takto velké zařizovací prvky nelze nainstalovat do uvedených prostor sociálního zařízení, případně nemusí vyhovovat provozu mateřské školy. Požádáme o vysvětlení, případně úpravu rozměrů těchto zařizovacích prvků.

Odpověď

V PD upravena specifikace prvku a uvedené rozměry v nákresu umyvadel Sa2.

přílohy: LIB-A_DPS_D.1.1_906_00_TABULKA_OSTATNICH_VYROBKU
LIB-B_DPS_D.1.1_905_00_TABULKA_OSTATNICH_PRVKU

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr.
(příloha této informace)

**Zadavatel se omlouvá za vzniklé komplikace a na základě obdržených dotazů
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 02. 2023, 11.30 hod.**

Přílohy dle textu

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY_14.02.2023)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management