

Protokol o zkoušce číslo: 3469/O/Ex/24

Zákazník:	Projekty CZ, s.r.o. ul. Hradiště 96/8 400 01 ústí nad Labem	Označení vzorku:	vzorek výskyt azbestu „Dostavba sportovně rekreačního areálu Petyňka, Praha 6“
Datum odběru vzorku:	-	Evidenční číslo vzorku:	3469/O/Ex/24
Datum příjmu vzorku:	13. 12. 2024	Číslo odběrového protokolu:	-
Datum ukončení analýz:	23. 12. 2024	Odběr provedl:	zákazník
Místo provedení zkoušek:	ALS CR, s.r.o. Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00		

Index: A – zkouška v rozsahu akreditace, N – zkouška mimo rozsah akreditace, EP – výsledky zajištěny prostřednictvím akreditovaného externího poskytovatele. Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu Laboratoř Ústí nad Labem – DLÚ reprodukován jinak než celý. Uváděná rozšířená nejistota měření se uvádí jako kombinovaná standardní nejistota měření vynásobená koeficientem pokrytí $k = [2]$ tak, že pravděpodobnost pokrytí odpovídá přibližně $[95] \%$. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování. Způsob výpočtu parametrů uvedených jako suma je k dispozici na vyžádání v laboratoři. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Odběr provedl:" uvedeno „Zákazník“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, tak jak byl přijat do laboratoře. Data poskytnutá zákazníkem jsou v protokolu identifikována indexem „Z“.

Přehled použitých metod

S-ASB-SEM	CZ_SOP_D06_02_048 (ISO 22262-1, VDI 3866 část 5, DM06/09/94 GU n° 288 10/12/1994 All. 1 Met. B – kvalitativní stanovení) Kvalitativní stanovení azbestových vláken skenovacím elektronovým mikroskopem s EDS detektorem. "Ne" znamená, že žádný typ azbestu nebyl detekován. "Ano" znamená, že některý typ azbestu byl detekován. Limit detekce je 0.1 % hm.
-----------	---

Protokol o zkoušce číslo: 3469/O/Ex/24

Výsledky zkoušek:

Označení vzorku:	vzorek výskyt azbestu „Dostavba sportovní rekreačního areálu Petynka, Praha 6“				
Matrice:	stavební materiál				
Parametr	Výsledek	Nejistota stanovení	Jednotky	Použitá metoda	Index
Azbest	ANO*	-	-	S-ASB-SEM	EP
Aktinolit	nedetekován	-	-	S-ASB-SEM	EP
Amozit	nedetekován	-	-	S-ASB-SEM	EP
Antofylit	nedetekován	-	-	S-ASB-SEM	EP
Krokydolit	detekován	-	-	S-ASB-SEM	EP
Chryzotil	detekován	-	-	S-ASB-SEM	EP
Tremolit	nedetekován	-	-	S-ASB-SEM	EP

*Poznámka „ANO“ znamená, že ve vzorku byl detekován některý z typů azbestu (aktinolit, amosit, anthofylit, chryzotil, krokydolit, tremolit), „NE“ znamená, že žádný z typů azbestu nebyl ve vzorku detekován.

Schválil: vedoucí zkušební laboratoře Mgr. Karel Sottner

V Ústí nad Labem dne: 27. 12. 2024

Konec protokolu

dekonta a.s.
se sídlem Drátovice 109, 272 42 Stehelčovice
IČ: 25006096, DIČ: CZ25006096
Pobočka: Dekonta a.s. - Laboratoř Ústí nad Labem
Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem
Razítko a podpis