

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	M	číslo	1
označení	žehlící stůl	umístění	1.PP	suterén	
		počet prvků		2	
druh prvku	stavební				
popis prvku					

v prostoru žehlírny a sušárny jsou zachovalé původní dřevěné žehlící stoly, provedené z hoblovaného měkkého dřeva, nohy s trnožovou spojou a deska se svlakovaných fošen.



původnost	historická	kvalita / hodnota	významná
stav	poničený	způsob ochrany	ochránit a vyčistit