

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie <b>S</b>	číslo <b>7</b>
keramická , rozvody studené a teplé vody		umístění <b>NP</b>	č.dv.2,29
druh prvku <b>TZB</b>		počet prvků	2
popis prvku			

autentická polička s dvěma konzolacemi. keramický výdusek s bílou glazurou, opětovně namotnován na novodobý obklad. Nelze však usuzovat že by se jednalo o standardní vybavení bytů.



původnost stav	historická zachovalý	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná uchovat
-------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	8
označení	madlo u vany	umístění	NP	č.d.29,36,38,39,56	
druh prvku	TZB	počet prvků		5	
popis prvku					

chromované autentické madlo u vany, vyskytuje se v několika případech i v opravených koupelnách.



původnost stav	historická zachovalý	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná uchovat
-------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	9
označení	držák na ručníky	umístění	NP	č.dv.29	
		počet prvků			1
druh prvku	TZB				
popis prvku	chromovaný držák na ručníky u umyvadla s dvěma posuvnými tyčemi				



původnost	historická s úpravami	kvalita / hodnota	významná
stav	poškozený	způsob ochrany	uchovat

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	10
označení	vešák na župan, ručníky	umístění	NP	č.dv.29	
druh prvku	TZB	počet prvků		1	
popis prvku					

lakovaný býlý vešák do koupelny, na původním obkladu pouze v jednom exempláři, autentická pozice neověřena.



původnost	historická s úpravami	kvalita / hodnota	významná
stav	poškozený	způsob ochrany	uchovat



Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	11
označení	koupací vana	umístění	5.NP	č.dv.38	
druh prvku	TZB	počet prvků		1	
popis prvku					


původní litinová vana se smaltovanou povrchovou úpravou, osazená v originální pozici v obkladu. Je osazena původním sifonem a přepadem. Stav odpovídá stáří.



původnost	historická	kvalita / hodnota	významná
stav	přiměřeně zachovalý	způsob ochrany	uchovat

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	12
označení	klozet	umístění	5.NP	č.dv.42	
druh prvku	TZB	počet prvků		1	
popis prvku					
keramická klozetová mísa s původními připojovacími body a splachovačem. splachovač se vyskytuje ve fragmentech ve více bytech					



původnost	historická	kvalita / hodnota	významná
stav	přiměřeně zachovalý	způsob ochrany	uchovat

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	S	číslo	13
označení	ovládací prvky Crittallového topení	umístění	NP	byty i chodby	
druh prvku	TZB	počet prvků		x	

*popis prvku*

soustava ventilů s označením místností pro regulaci toku topné vody do stropního vytápění, které je nefunkční. Zůstává na svých pozicích ve většině případů a exemplářích v různém stadiu kompletnosti.



původnost stav	historická zachovalé	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná uchovat
-------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------