

Mgr. Ladislav Valtr

Stavebně - historické průzkumy
Křenice 3, 250 84 Praha - východ

IČO: 45874760
DIČ CZ6406291584

Dokumentace možnosti začlenění původních vybraných autentických řemeslných prvků do nové dispozice

Č. p. 184

Dejvická 4
k. ú. Dejvice
Praha 6



Počet stran: 56

Datum vyhotovení: prosinec 2017
Vyhotovil: Mgr. Ladislav Valtr

© Na užití průzkumové zprávy a fotodokumentace se vztahují příslušná ustanovení autorského zákona.

ÚVOD:

Tento elaborát navazuje na provedený stavebně historický průzkum z roku 2011¹, tehdy bylo uvažováno o demolici domu, a tak se stavebně historický průzkum zaměřil také na dokumentaci řady autentických prvků z obou důležitých stavebních etap, a to bez ohledu na to, zda byly předmětem památkové ochrany. Prvky však tehdy byly dokumentovány a nebyly vyhodnoceny. Vzhledem k uvažované demolici domu byl tehdy kladen důraz na to, aby byl zdokumentován co největší počet prvků charakterizující řemeslnou výbavu domu. Také se v rámci obecných doporučení uvažovalo o možnosti umístit velmi malou část v Depozitáři stavebních prvků Muzea hl. m. Prahy. Optimální by samozřejmě bylo zachovat prvky in situ, avšak vzhledem k okolnosti, že v posledních desetiletích je dům zcela bez údržby a chátrá, také řada prvků se nachází ve špatném stavebně technickém stavu. Rovněž od poslední inventarizace prvků v roce 2011 došlo k dalšímu chátrání, a to se především projevilo u výplňových prvků. Otevřená okenní a dveřní křídla se postupně svěšovala a torzně deformovala tak, že už namnoze nejsou schopna repase. U řady špaletových oken došlo k napadení houbou v oblasti meziokenních parapetních prken. Biotickými škůdci jsou také napadeny truhlářské prvky v suterénu, některé podlahy a části krovové konstrukce. Dobře dochovaná jsou okna krytá konstrukcí pavlače, ale jen část je jich autentická, značná část je novodobá.

Zkoumaná budova bývalé Občanské záložny v Dejvicích byla postavena původně jako nájemní dům na volné parcele v roce 1886 stavitelem a mistrem zednickým Františkem Frolíkem. Zásadní přestavba je doložena plány z roku 1928, vstupní vestibul byl upraven v roce 1930. Budova od té doby neprošla žádnými většími přestavbami, byla prováděna pouze údržba v poměrně dlouhých cyklech.

Požadavek na vyhotovení této dokumentace byl dán rozhodnutím Odboru památkové péče MHMP č.j. MHMP 1337075/2016 ze dne 2.8. 2016.

Průzkumové práce byly prováděny na základě objednávky společnosti BOMART s.r.o. se sídlem Ohradní 65 v Praze 4 ze dne 22. 11. 2017.

Tento elaborát vyjadřuje odborný názor zpracovatele tohoto průzkumu a nikterak nenahrazuje vyjádření orgánů státní památkové péče. Závěry uvedené v hodnotící části byly konzultovány projektantem se zástupkyní Národního památkového ústavu v Praze Mgr. Lucíí Galusovou Ph.D. konané dne 6. 12. 2017.

Mgr. Ladislav Valtr
stavebně - historické průzkumy
U Zvoníčky 3, 270 84 Křenice
Tel.: 724 120 144
IČO: 45874760, DIČ: CZ6406201584

¹ Podrobněji ke stavebnímu vývoji v SHP domu od zpracovatele této zprávy z roku 2011.

Přehled autentických detailů a prvků

Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 1
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Okno jednoduché, dvoukřídlé, plochy křídel dělené horizontálními příčkami na třetiny. Rámy křídel hranolového profilu s nasazeným oblounem s ústupky na vnější hraně. Vnitřní hrany profilovány oblounem s výžlabky a ústupky (shodná profilace u příček). Zaskleno čirým sklem, křídla zavěšena na hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsech zakončených výžlabkem, kuželovitým stočením, na jehož vrcholu je kulička. Uzavírací systém s obrtlíky.			
rozměr prvku:		počet kusů:	2 ks
900 x 1400 mm		umístění	1. PP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
details:			
vyhodnocení: Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.			
DATE: 1886			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 2
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Dveře rámové konstrukce, jednokřídlé, se čtveřicí stejně velkých obdélných výplní a hladkým obvodovým rámem, na vnitřní straně je směrem k výplním rám profilovaný oblounem, výplně jsou hladké. Dveře i zárubeň mají jednoduchý falc. Zárubeň je provedená tesařsky bez obložek. Závěsy jsou křížové z pasoviny, dodatečně montované. Uzavírání je řešeno zadlabávaným zámkem. Autentické kování zámku (klika a štítky) z doby vzniku stavby se nedochovaly.			
rozměr prvku: 920 x 185 mm		počet kusů: umístění 1. PP	1 ks
materiál: Měkké dřevo, kov		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
details:			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATAČE: 1886 Závěsy pochází snad z roku 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 3
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Jednokřídlé ocelové dveře rámové konstrukce s otočnými závěsy, původní zámek, klika a štítek, pole členěno prohýbanými výztuhami. Dveře osazeny v ocelové pravoúhlé zárubni.			
rozměr prvku: 1000 x 1800 mm		počet kusů: umístění 1. PP	1 ks
materiál: Ocel		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
detaily: Klika válcového průřezu se dvěma výžlabky na zaobleném rameni.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATEACE: 1928			



		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 4
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Jednokřídlé ocelové dveře rámové konstrukce s dvojicí vnějších pásových závěsů na křídle. Původní zámek (?), pole členěno profilovanými ocelovými pásy. Dveře osazeny v ocelové pravoúhlé zárubni.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
1000 x 18500 mm		umístění	1. PP
materiál:		povrchová úprava:	
Ocel		Olejovo-syntetický lak	
details: Dveře vyráběny v meziválečném období jako typové, požáru odolné.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany, doporučuji použít v objektu.	
DATACE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 5
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Dveře rámové konstrukce, jednokřídlé, s trojicí stejně velkých obdélných výplní a hladkým obvodovým rámem, na vnitřní straně je směrem k výplním rám zkosený, výplně jsou hladké. Dveře i zárubeň mají jednoduchý falc, zárubeň je provedená tesařsky. Závěsy jsou otočné, ocelové zadlabávané, hladké. Uzavírání je řešeno zadlabávaným zámkem. Autentické kování zámku (klika a štítky) z doby vzniku stavby se nedochovaly.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
950 x 2100 mm		umístění	1. PP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov		Olejovo-syntetický lak	
detaily:			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATEC: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 6
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Schodiště do sklepa se stupni s oblou hranou a odsazením; vyšlapané plochy na nášlapech doplněny betonem. Prostor nad schody zaklenut cihelnými segmentovými klenbami.			
rozměr prvku: šířka schodišťového stupně 950 mm		počet kusů: umístění 1. PP	1 ks
materiál: Měkký kámen, cihla		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
details:			
vyhodnocení: DATE: 1886		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	





Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 7
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Dveře rámové konstrukce, jednokřídlé, s pěticí nestejně velkých obdélných výplní a hladkým obvodovým rámem, na vnitřní straně je směrem k výplním rám profilovaný. Výplně jsou hladké, dveře i zárubeň mají jednoduchý falc. Zárubeň je provedená tesařsky. Závěsy jsou otočné, ocelové zadlabávané zakončené výžlabkem, kuželovitým stočením, na jehož vrcholu je kulička. Uzavírání je řešeno zadlabávaným zámkem. Autentické kování zámku (klika a štítky) z doby vzniku stavby se nedochovaly.			
rozměr prvku: 1170 x 2000 mm		počet kusů: umístění 1. NP	1 ks
materiál: Měkké dřevo, kov		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
detaily: Ze strany schodiště je dochována autentická úprava povrchu dvou tónovým fládrováním, pravděpodobně z doby vzniku stavby.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany, doporučuji uložit v depozitáři stavebních prvků.	
DATE: 1886			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 8
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Dvoukřídle výplňové kyvné dveře v rámové zárubni se čtyřmi skleněnými výplněmi v každém křídle. Skla původně s vybroušenou fasetou (většina se nedochovala). Každá křídlo zavěšeno na trojici hybných závěsů.			
rozměr prvku: 1550 x 2600 mm		počet kusů: umístění 1. NP	1 ks
materiál: Měkké dřevo, kov, sklo		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
detaily: Tyčová madla chybí. Původní stavítko dveří na okopovém plechu rovněž chybí.			
vyhodnocení: DATEACE: 1930		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií	



		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 9
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Terazzové lité povrchy podlah se vyskytují v nástupním prostoru domu, na chodbách a podestách schodiště. Jedná se o světlý základ s několika drobnými frakcemi a druhy kamenů. Po obvodu jsou lemovány tmavou bordurou oddělenou od základních ploch pravidelnými kostičkami ze světlého kamene.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
neuveden		umístění	1. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Drobné frakce kamenů, cement, pigment		Přebroušení, leštění	
detaily:			
Povrchy místy narušeny v místech statických trhlin.			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií	
DATEACE: 1928 (1930)			



		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 10
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Zrcadlové klenby s bočními pasy nad většinou půdorysu přízemí.			
rozměr prvku: neuveden		počet kusů: umístění 11 ks 1. NP	
materiál: Cihelné zdivo, jádrová omítka, štuková vrstva		povrchová úprava: Vápenné a hlínkové nátěry	
detaily: Některé klenby mají statické trhliny.			
vyhodnocení: DATAČE: 1886		Prvek je předmětem památkové ochrany a je třeba jej zachovat in situ.	





Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 11
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Schodišťové stupně s odsazenou hranou oblounem a zaoblenou hranou. Druhá varianta je s hranolovým odsazením.			
rozměr prvku: 1700 x 2580 mm 1800 mm šířka stupně		počet kusů: umístění 1. NP	1 ks
materiál: žula		povrchová úprava: Bez povrchové úpravy	
details:			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií	
DACE: schodišťový stupeň s oblounem1886, s hranolovým odsazením 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 12
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Dveře rámové konstrukce s nadsvětlíkem, dvoukřídlé, s dvojicí nestejně velkých obdélných výplní (horní prosklené) a hladkým obvodovým rámem. Výplně jsou hladké s vystouplou střední částí. Dveře i zárubeň mají jednoduchý falc. Závěsy jsou otočné, ocelové zadlabávané, hladké. Uzavírání je řešeno zadlabávaným zámkem. Autentické kování zámku (klika a štítky) z doby vzniku stavby se nedochovaly. Nad dvoudílným nadsvětlíkem ve špaletě ocelová navíjecí roleta.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
1350 x 2850 mm		umístění	1. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
details:			
vyhodnocení: Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií DATEACE: 1928 (včetně bubnové rolety)			




Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 13
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Okno špaletové s dvojicí křídel po obou stranách špalety, s horizontálním poutcem v horní třetině. Rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno čirým sklem). Křídla s hladkými ocelovými otočnými zadlabávanými závěsy. Uzavírací systém je jazýčkový, olivy jsou typu „elegant“.			
rozměr prvku:		počet kusů: umístění	7 ks
1300 x 1950 mm		1. NP	
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
detaily: Horní díl - varianta s výklopným křídlem Mříže masivní, hranolovitého profilu s dvojicí nasazených prstenců vprostřed na každé tyči.			
vyhodnocení:	Prvek bude nahrazen novotvarem, mříže doporučuji uložit do depozitáře stavebních prvků.		
DATEACE: 1928			




		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 14
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Sklobetonová konstrukce stropu kryté ocelovou prosklenou sedlovou stříškou. Skleněné tvárnice s pyramidovým vzorem, konstrukce rámu je železobetonová.			
rozměr prvku: neuveden		počet kusů: umístění 1 ks 1. NP	
materiál: Beton, sklo, ocel		povrchová úprava: Bez povrchové úpravy	
detaily:			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATEACE: 1930 Horní zastřešení novodobé.			




Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 15
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Interiér schodiště ve spodních podlažích se žulovými stupni s odsazenou hranou oblounem a zaoblenou hranou. V dalších podlažích jsou stupně s hranolovým odsazením. Ve spodních patrech jsou na podestách šachovnice ze žlutých a černých dlaždic a ve vyšších podlažích je lité terazzo (popsané jako prve č. 10). Zábradlí je prutů hranolovitého profilu s dřevěným vyžlabeným madlem. Na podestách jsou okna (popsaná jako prvek č. 20). V nižších patech segmentovité záklenky.			
rozměr prvku:		počet kusů:	
1300 mm - šířka stupně		umístění	
		1. NP – 6.NP	
materiál:		povrchová úprava:	
Žula, dřevo, ocel, sklo		Zábradlí olejovo-syntetický lak, jinak bez povrchové úpravy	
details:			
vyhodnocení:		Interiér schodiště je značně znehodnocen vestavbou výtahu, opotřebením a devastací řemeslných prvků. Schodiště bude přeskládáno s použitím maxima původních prvků.	
DATE: 1886/1928			








Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 16
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Okno špaletové, se čtveřicí křídel po obou stranách špalety, s profilovaným horizontálním poutcem (typ „T“). Rámy křídel hranolového profilu, spodní klapačky kanelované s hlavicí a patkou. Zaskleno čirým sklem. Křídla zavěšena na hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsech zakončených výžlabkem, kuželovitým stočením, na jehož vrcholu je kulička. Uzavírací systém rozvorový s otočnými mosaznými profilovanými olivami. Záskočky na parapetní desce a nárazníky na vnějších křídlech.			
rozměr prvku:		počet kusů:	18 ks
1100 x 2050 mm (varianta na pavlači)		umístění	2. NP
1400 2200 mm (varianta do ulice)			
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak - fládrování	
detaily:			
Z vnitřní strany dochováno autentické fládrování z roku 1886.			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií. 1 ks s autentickou povrchovou úpravou doporučuji zachovat in situ.	
DATEACE: 1886			



		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 17
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Betonová probarvená dlažba v kombinaci žluté a černé; dlaždice jsou položeny na koso a při stěnách probíhá černá pásová bordura.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
240 x 240 mm		umístění	2. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Beton, barevné pigmenty		kletování	
detaily: Spárování šedým cementem (?)			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií popř. v jiném materiálu (keramice).	
DATAČE: 1886			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 18
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Dveře rámové konstrukce, jednokřídlé, s trojicí nestejně velkých obdélných výplní a hladkým obvodovým rámem, na vnitřní straně je směrem k výplním rám profilovaný. Výplně jsou hladké s vystouplou střední částí. Dveře i zárubeň mají jednoduchý falc. Zárubeň je provedená tesařsky s profilovanými obložkami. Závěsy jsou otočné, ocelové zadlabávané zakončené výžlabkem, kuželovitým stočením, na jehož vrcholu je kulička. Uzavírání je řešeno krabicovým zámkem.			
rozměr prvku:		počet kusů:	4 ks
970 x 2100 mm		umístění	2. NP, 3.NP,
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
detaily:			
Autentické kování zámku z doby vzniku stavby se místy nedochovaly.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany, doporučuji uložit v depozitáři stavebních prvků.	
DATEACE: 1886			



		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 19
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Záklenky na pavlačích se zrcadlovými poli mezi traverzami. Z pohledu omítané štukovou omítkou.			
rozměr prvku:		počet kusů:	
neuveden		umístění	
		2. NP. 3.NP	
materiál:		povrchová úprava:	
Cihelné zdivo, jádrová omítka, štuková vrstva, ocel		Olejovo-syntetický lak	
detaily:			
vyhodnocení:		Konstrukce pavlačí budou odstraněny (schváleno s DOK ÚR)	
DATE: 1886			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 20
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Okno jednoduché, čtyřkřídlé, rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno čirým i strukturním sklem). Křídla s hladkými otočnými zadlabávanými závěsy. Uzavírací systém je rozvorový, olivy jsou novodobé.			
rozměr prvku:		počet kusů:	10 ks
1250 x 1950 mm		umístění	2. NP – 6.NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
details:			
Ve 4. – 6. NP je osazen prvek po dvojicích v nižších podlažích jen po jednom. Strukturní sklo vzor krupička.			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií s použitím funkčních autentických kování.	
DATE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 21
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Okno špaletové s dvojicemi křídel po obou stranách špalety a klapačkou. Rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno čirým sklem). Křídla s trojicí (dvojicí) hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů. Uzavírací systém je rozvorový, olivy jsou typu „elegant“.			
rozměr prvku:		počet kusů:	48 ks
1400 x 1950 mm		umístění	3. NP – 5.NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
detaily:			
Stavítka jsou mosazná. Kování dochováno částečně.			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií s použitím funkčních autentických kování.	
DATE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 22
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Dveře rámové konstrukce, dvoukřídlé, s trojicí nestejně velkých obdélných výplní a hladkým obvodovým rámem, na vnitřní straně je směrem k výplním rám profilovaný. Výplně jsou hladké s vystouplou střední částí. Dveře i zárubeň mají jednoduchý falc. Zárubeň je provedená tesařsky s profilovanými obložkami. Závěsy jsou otočné, ocelové zadlabávané zakončené výžlabkem, kuželovitým stočením na jehož vrcholu je kulička. Uzavírání je řešeno zadlabávaným zámkem.			
rozměr prvku: 1470x 2450 mm		počet kusů: umístění 3. NP	3 ks
materiál: Měkké dřevo, kov, sklo		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
detaily: Autentické kování zámku (klika a štítky) z doby vzniku stavby se dochovaly částečně.			
vyhodnocení: DATEACE: 1886		Prvek není předmětem památkové ochrany, doporučuji použít po odborné repasi v domě.	



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 23
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Sklobetonová konstrukce s hexagonálními tvárnicemi.			
rozměr prvku: neuveden		počet kusů: umístění	2 ks 4. NP, 5.NP
materiál: Sklo, beton		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
details: Skleněné tvarovky jsou z části rozbity a v jednom podlaží je povrch přetřen syntetickou krycí barvou.			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a doporučuji jej použít v domě.	
DATEACE: 1928			



		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 24
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Prosklená stěna s vloženými jednokřídlými dveřmi rámové konstrukce. Plocha stěny a dveřního křídla je členěna obdélnými prosklenými poli. Rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno čirým sklem). Dveře se zadlabávaným zámkem a otočnými, hladkými zadlabanými závěsy.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
1850 x 2830 mm		umístění	4. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
details: Autentické kování Klika a štítek se nedochovaly.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany, doporučuji jej použít v domě i ve formě kopií.	
DATACE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 25
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Dveře rámové konstrukce, jednokřídle s velkou plocho výplní (směrem k výplni je rám odstupněný). Obložky tesařské zárubně s odstupněnou hranou. Závěsy jsou ocelové, zadlabávané, hladké. Zámky krabicové.			
rozměr prvku:		počet kusů:	17 ks
950 x2080 mm		umístění	
800 x 2080 mm		4. NP, 5.NP	
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov		Olejovo-syntetický lak	
detaily:			
Některé kusy osazený ve dvojicích.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 26
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Prosklená špaletová stěna s vloženými jednokřídlými dveřmi rámové konstrukce. Plocha stěny a dvevního křídla je členěna obdélnými prosklenými poli. Rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno čirým sklem). Dveře se zadlabávaným zámkem a otočnými, hladkými zadlabanými závěsy.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
2240 x 2690 mm		umístění	4. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
details:			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií s použitím funkčních autentických kování.	
DATEACE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 27
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Jednokřídle prosklené (prosklení dělené příčkami na čtyři pole), rámové konstrukce s trojicí hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů na křídle. Původní zámek, klika a štítek ze žluté mosazi typu „elegant“. Dveře osazeny v tesařsky provedené zárubni s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou.			
rozměr prvku:		počet kusů:	8 ks
1200 x 2320 mm		umístění	
		4. NP - 6.NP	
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
details:			
Kování ze žluté mosazi dochováno sporadicky, zaskleno strukturním sklem (vzor krupička). Jeden kus dveří byl v rámci stavebních úprav bytu v 5. NP přemístěn do jiné pozice.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany, doporučuji jej použít v domě i ve formě kopií.	
DATEACE: 1928			




Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 28
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Jednokřídlé hladké plné, rámové konstrukce s trojicí hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů na křídle. V původním řešení zámek, štítek a klika v mosazi. Dveře osazeny v tesařsky provedené zárubni s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou.			
rozměr prvku: 1780 x 2300 mm		počet kusů: umístění 4. NP, 5.NP	6 ks
materiál: Měkké dřevo, kov		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
detaily: Mosazná kování se nedochovala. Poškozené torzo v jednom případě nalezeno mimo dveře.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 29
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Dvoukřídlé hladké plné, rámové konstrukce s trojicí hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů na křídle. V původním řešení – zadlabávaný zámek, mosazná klika a štítek. Dveře osazeny v tesařsky provedené zárubni s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou.			
rozměr prvku: 1550 x 2300 mm		počet kusů: umístění 4. NP, 5. NP	2 ks
materiál: Měkké dřevo, kov		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
detaily: Mosazná kování se nedochovala.			
vyhodnocení: DATE: 1928		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 30
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Vlysová podlaha, stromečkový vzor. Vlýsky položeny na tesařské podlahové konstrukci vyrovnané kliho - pilinovou vrstvou.			
rozměr prvku: 100 x 480 mm (rozměr vlýsku)		počet kusů: umístění 4. NP, 5.NP	Viditelné v sedmi místnostech, v řadě dalších zakryté.
materiál: Tvrdé dřevo		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
details: Vlýskové podlahy lokalizovány na výkresech z roku 1928.			
vyhodnocení: DATEACE: 1928		Prvek není předmětem památkové ochrany, doporučuji jej použít v domě ve formě kopií.	



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 31
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Okno jednokřídlé jednoduché. Rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno strukturním sklem). Křídlo s trojicí hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů. Uzavírací systém jazýčkový s otočnou půlolivou typu „elegant“.			
rozměr prvku:		počet kusů:	16 ks
520 x 1260 mm		umístění	4. NP, 5.NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
detaily:			
Strukturní sklo vzor krupička.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATEACE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 32
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Okno jednokřídlé jednoduché. Rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami a ústupky směrem ke skleněným výplním (zaskleno strukturním sklem). Křídlo s dvojicí hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů. Uzavírací systém s obrtlíky.			
rozměr prvku: 1100 x 680		počet kusů: umístění 4. NP, 5. NP	3 ks
materiál: Měkké dřevo, kov, sklo		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
details:			
vyhodnocení: DATEACE: 1928		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	



Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr
pořadové číslo:	P 33
datum:	prosinec 2011
popis prvku: Okno špaletové s osmi po obou stranách špalety a se svislým sloupkem a horizontálním poutcem. Rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno čirým sklem). Křídla s trojicí hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů. Uzavírací systém rozvorový s novodobým kováním.	
rozměr prvku:	počet kusů: 1 ks umístění: 5. NP
2230 x 2200 mm	
materiál:	povrchová úprava:
Měkké dřevo, kov, sklo	Olejovo-syntetický lak
details:	
vyhodnocení: Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií s použitím funkčních autentických kování.	
DATE: 1928	



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 34
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Jednokřídleé hladké plné, rámové konstrukce s trojicí hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů na křídle. Plocha dveří členěna vertikálně na dvě shodné vpadlé pole. Původní zámek, klika a štítek z mosazi. Dveře osazeny v tesařsky provedené zárubni s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
1100 x 2300 mm		umístění	5. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov		Olejovo-syntetický lak	
detaily:			
Z původního mosazného kování typ „elegant“ zachováno torzo.			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií s použitím funkčních autentických kování.	
DATEACE: 1928 včetně kukátka a schránky na dopisy.			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 35
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Jednokřídle ocelové dveře rámové konstrukce s pásovými závěsy, původní krabicový zámek, klika a štítek, pole křídla členěno diagonálními pásy výztuhami. Dveře osazeny v ocelové pravoúhlé zárubni.			
rozměr prvku: 110x 1950 mm		počet kusů: umístění 6. NP	1 ks
materiál: Ocel		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
detaily: Klika válcového průřezu se dvěma výžlabky na zaobleném rameni.			
vyhodnocení: DATEACE: 1928		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	




Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 36
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Jednokřídleé hladké plné, rámové konstrukce s trojicí hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů na křídle. Plocha dveří členěna vertikálně na dvě shodné vpadlé pole. Původní zámek, klika a štítek z mosazi. Dveře osazeny v tesařsky provedené zárubni s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou.			
rozměr prvku: 1250x 2300 mm		počet kusů: umístění 6. NP	1 ks
materiál: Měkké dřevo, kov		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak	
detaily: Mosazné kování zachováno torzálně.			
vyhodnocení: DATACE: 1928		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 37
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Okno jednoduché dvoukřídle, rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno strukturním sklem). Křídla s hladkými otočnými zadlabávanými závěsy. Uzavírací systém je rozvorový, olivy jsou novodobé			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
930x 1260 mm		umístění	6. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
details:			
Strukturní sklo vzor krupička.			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií s použitím funkčních autentických kování.	
DATE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 38
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Jednokřídlé hladké plné, rámové konstrukce s trojicí hladkých ocelových otočných zadlabávaných závěsů na křídle. Plocha dveří s hladkým vpadlým polem. Původní zámek, klika a štítek z mosazi typ „elegant“. Dveře osazeny v tesařsky provedené zárubni s hladkými obložkami s vnitřní oblou hranou.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
1200x 2300 mm		umístění	6. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov		Olejovo-syntetický lak	
details:			
vyhodnocení:			
Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií s použitím funkčních autentických kování.			
DATEACE: 1928			



		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 39
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Betonová probarvená dlažba v kombinaci šedobílé a černé; dlaždice jsou položeny na koso a při stěnách probíhá černá pásová bordura.			
rozměr prvku:		počet kusů:	neuveden
230x 230 mm (1 ks)		umístění	6. NP (předsíň)
materiál:		povrchová úprava:	
Beton, barevné pigmenty		kletování	
detaily: Spárováno šedým cementem.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií popř. v jiném materiálu (keramice).	
DATECE: 1928			



Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 40
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Okno jednoduché, jednokřídlé (dělení příčkami na čtyři pole), rám křídla hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno strukturním sklem). Křídlo s hladkými otočnými zadlabávanými závěsy. Uzavírací systém je jazýčkový, mosazné olivy chybí.			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
720x 1300 mm		umístění	
		6. NP	
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
detaily:			
Strukturní sklo vzor krupička.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATE: 1928			



		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 41
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Světlíkové okno z ocelových „T“ profilů členěné na šest shodných polí, zasklené strukturním sklem kryté ocelovou prosklenou sedlovou stříškou.			
rozměr prvku:		počet kusů:	3 ks
neuveden		umístění	6. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Ocel, sklo		Olejovo-syntetický lak	
details: Strukturní sklo vzor krupička.			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATEACE: 1928			



		Dejvická 4	
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 42
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Dveře rámové konstrukce, jednokřídlé s velkou plocho výplní (směrem k výplni je rám odstupněný). Obložky tesařské zárubně s odstupněnou hranou. Závěsy jsou ocelové, zadlabávané, hladké. Zámky zadlabávané, kliky a štítky novodobé.			
rozměr prvku:		počet kusů:	2 ks
880x 2050 mm		umístění	6. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov		Olejovo-syntetický lak	
details:			
vyhodnocení:		Prvek není předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Po dokumentaci je možno jej odstranit.	
DATE: 1928			




Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 43
		datum:	prosinec 2011
popis prvku:			
Okno jednoduché, čtyřkřídle, rámy křídel hranolového profilu s oblými vnějšími hranami a zkosenými vnitřními hranami směrem ke skleněným výplním (zaskleno strukturním sklem). Křídla s hladkými otočnými zadlabávanými závěsy. Uzavírací systém je rozvorový, olivy jsou novodobé			
rozměr prvku:		počet kusů:	1 ks
1260 x 1950 mm		umístění	6. NP
materiál:		povrchová úprava:	
Měkké dřevo, kov, sklo		Olejovo-syntetický lak	
details:			
Strukturní sklo vzor krupička.			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a nachází se ve špatném stavebně technickém stavu. Doporučuji použít jako vzor pro výrobu kopií.	
DATACE: 1928			




Dejvická 4			
dokumentoval:	Mgr. Ladislav Valtr	pořadové číslo:	P 44
		datum:	prosinec 2011
popis prvku: Tyčový vlajkový stožár na dvou konzolách z pasoviny vrcholící kuželovitou hlavicí. Na obou koncích kladky spojené ocelovým lankem.			
rozměr prvku: neuveden		počet kusů: umístění	2 ks 3. NP; 4. NP
materiál: Ocel, hlavice mosazná(?)		povrchová úprava: Olejovo-syntetický lak (zbytky)	
detaily:			
vyhodnocení:		Prvek je předmětem památkové ochrany a je třeba jej zachovat in situ.	
DATEACE: 1928			




1.PP – LOKALIZACE PRVKŮ




1.NP – LOKALIZACE PRVKŮ




2.NP – LOKALIZACE PRVKŮ




3.NP – LOKALIZACE PRVKŮ



4.NP – LOKALIZACE PRVKŮ



5.NP – LOKALIZACE PRVKŮ



6.NP – LOKALIZACE PRVKŮ

