

Zateplení fasády a rekonstrukce krovu azylového domu A. Čermáka 85/4
Antonína Čermáka č.p. 85/4, Praha 6, k.ú. Bubeneč - Emauzský dům
Seznam dokumentace pro provedení stavby

- A** **Průvodní zpráva**
- B** **Souhrnná technická zpráva**
- C** **Situace**
 - C01_00** Situační výkres širších vztahů
 - C02_00** Katastrální situační výkres
 - C03_00** Koordinační situační výkres
 - C04a_00** Situační výkres ZOV
 - C04b_00** Situační výkres ZOV - dopravní řešení
- D** **Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**
 - D.1** **Dokumentace stavebního objektu**
 - D.1.1** Architektonicko stavební část
 - D.1.2** Stavebně konstrukční řešení
 - D.1.3** Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4** Hromosvod
- E** **Dokladová část**